

**Q100****Creusets moulés**

Base:	Quartz (fà grain fin)
Désignation de qualité:	Q100
Analyse directionnelle:	Quartz (SiO ₂) > 99 % Traces de Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃
Dilatation thermique:	0,06 % (1000 °C)
Porosité:	< 16 %
Résistance aux variations de température:	excellent
Limite d'application:	1150 °C (Charge permanente) 1800 °C (à court terme)

Remarque: les valeurs ci-dessus ont été déterminées dans notre propre laboratoire ou chez des clients. Ces valeurs doivent être considérées comme des valeurs indicatives doivent être considérées comme des valeurs indicatives. Aucune revendication juridique ne peut en découler.